

Link do produktu: <https://www.narzedziaspecjalistyczne.pl/s0001361-m14-x-1-25-x-15-mm-tulejka-do-naprawy-zerwanego-gwintu-swiecy-iskrowej-p-1153.html>



## S0001361 - M14 x 1,25 x 15 mm - Tulejka do naprawy zerwanego gwintu świecy iskrowej

Cena brutto	<b>20,75 zł</b>
Cena netto	<b>16,87 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>S0001361</b>
Kod EAN	<b>5904966407109</b>
Producent	<b>Tesam</b>
Wymiary opakowania	<b>2x1,5x1,5 cm</b>

### Opis produktu

Specjalny gwint tulejki pozwala na gwintowanie w otworze świecy iskrowej (zapłonowej) bez użycia gwintownika.

Zaletą tulejki jest wysoka szczelność gwintu i zabezpieczenie przed wykręceniem.

#### **Zastosowanie:**

Samochody ze świecami iskrowymi M14 x 1.25 mm