

Link do produktu: <https://www.narzedziaspecjalistyczne.pl/s0001899-m4-x-07-zestaw-do-naprawy-zerwanego-gwintu-dzieciol-p-1188.html>



S0001899 - M4 x 0.7 - Zestaw do naprawy zerwanego gwintu (Dzięcioł)

| | |
|--------------------|----------------------|
| Cena brutto | 192,64 zł |
| Cena netto | 156,62 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | S0001899 |
| Kod EAN | 5904966408977 |
| Producent | Tesam |
| Wymiary opakowania | 14x8x1,5 cm |

Opis produktu

Skok gwintu:

M4 x 0,7

Zestaw zawiera:

- 20 sztuk wymiennych wkładek - sprężyn gwintowanych
- wiertło HSS
- gwintownik HSS
- pokrętło
- wybijak do usuwania zakończenia sprężyny służącego do jej wkręcania